



Municipio Ponte Capriasca

Azienda Acqua Potabile

ORGANIZZAZIONE ACQUEDOTTI PONTE CAPRIASCA



Trattamento UV
e torbidimetro

Rete idrica comunale



Comune di
Capriasca

Trattamento UV
e torbidimetro



Rete idrica comunale




**ACQUEDOTTO
BOSSAGO**

Zona bassa – Capacità 200m²

Se troppo
pieno



1900 abitanti



51 idranti



52 piscine

ANALISI CHIMICO-FISICA (Ultima analisi: 14.04.2017)

Zona di distribuzione	Monte Tamaro	Comune di Capriasca
Qualità "Classe OMS"	Eccellente	Eccellente
Potabilità	Nessun avviso di non potabilità	Nessun avviso di non potabilità
Provenienza	Acqua sorgiva	Acqua sorgiva e di falda
Durezza	4° molto dolce	4° molto dolce
Caratteristiche chimiche	Aggressiva	Aggressiva
Trattamento	UV e torbidimetro	UV e torbidimetro
Mineralizzazione	Monto debolmente mineralizzata (30.75 mg/L)	Debolmente mineralizzata (78.75 mg/L)
Sali minerali e oligominerali	Bicarbonati: 13 mg/L Calcio: 5.0 mg/L Magnesio: 0.9 mg/L Sodio: 1.7 mg/L Potassio: 0.5 mg/L Cloruro: 0.3 mg/L Solfato: 4.4 mg/L	Bicarbonati: 34 mg/L Calcio: 13.2 mg/L Magnesio: 2.4 mg/L Sodio: 5.8 mg/L Potassio: 1.4 mg/L Cloruro: 3.6 mg/L Solfato: 15.5 mg/L

ANALISI MICROBIOLOGICA (Ultima analisi: 14.04.2017)

Zona di distribuzione	Monte Tamaro	Comune di Capriasca
Germi aerobi mesofili	Conforme	Conforme
Escherichia coli	Conforme	Conforme
Enterococchi	Conforme	Conforme